

# Hellerup Strand

✿ Badevandsprofil 2025



Gentofte  
Kommune


# Indholdsfortegnelse

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hellerup Strandpark - badevandskvalitet og beliggenhed .....</b> | <b>3</b> |
| Strandens navn og adresse.....                                      | 3        |
| Strandens beliggenhed.....                                          | 3        |
| Badevandskvaliteten er tilfredsstillende.....                       | 3        |
| Badevandskvaliteten de seneste år: .....                            | 3        |
| <b>Beskrivelse af badevandsområde.....</b>                          | <b>4</b> |
| Adgangsforhold og parkering.....                                    | 4        |
| Stranden og bunden.....                                             | 4        |
| Faciliteter.....                                                    | 4        |
| Strømforhold.....                                                   | 4        |
| Saltholdighed.....                                                  | 4        |
| Temperatur.....                                                     | 4        |
| <b>Påvirkninger af badevandskvaliteten.....</b>                     | <b>5</b> |
| Kortvarige forureninger .....                                       | 5        |
| Afhjælpende tiltag.....                                             | 5        |
| Varsling af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet.....        | 5        |
| Andre årsager til forringelser .....                                | 5        |
| <b>Badevand og lovgivning .....</b>                                 | <b>7</b> |
| Klassificering af badevand.....                                     | 7        |
| Regelmæssig kontrol af badevandskvalitet.....                       | 7        |
| Revision af badevandsprofil.....                                    | 7        |
| <b>Praktisk information .....</b>                                   | <b>8</b> |
| Ansvarlig myndighed.....                                            | 8        |
| Læs mere .....                                                      | 8        |

# Hellerup Strand - badevandskvalitet og beliggenhed

## Strandens navn og adresse

Hellerup Strand, DKBW 26  
Ved Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup  
Kontrolsted: Ved forenden af badebroen.  
UTM Zone: 32  
Nordlig: 6182137, Østlig: 724917



## Strandens beliggenhed

Hellerup Strand er beliggende centralt i Hellerup ved Øresundskysten nord for København i Gentofte Kommune. Rundt om Strandparken er der beboelsesområder.

## Badevandskvaliteten er udmærket

Badevandskvaliteten på Hellerup Strand er i 2024 opgjort til **Udmærket**. Badevandskvaliteten er opgjort på baggrund af data fra 2021-2024.

Badevandskvalitet klassificeres efter kategorierne: Ringe, Tilfredsstillende, God og Udmærket, hvor Udmærket er den bedste badevandskvalitet. Se mere om klassifikation og kontrol under 'Badevand og Lovgivning'.

## Badevandskvaliteten de seneste år:

2020: Udmærket  
2021: Udmærket  
2022: Udmærket  
2023: Udmærket  
2024: Udmærket

# Beskrivelse af badevandsområde

## Adgangsforhold og parkering

Hellerup Strandpark ligger i umiddelbar tilknytning til Hellerup Lystbådehavn. Kort derfra ligger Strandvejen, hvor der er offentlig transport samt mulighed for parkering i afmærkede båse langs vejen. Derudover findes parkeringsplads vest for Strandparken. Hellerup Station ligger ca. 1 km fra Strandparken.

## Stranden og bunden

Hellerup Strandpark strækker sig over ca. 150 meter og dækker sammen med havnen og de tilstødende grønne arealer ca. 2,5 ha. En del af Strandparken er Rosenhaven og Staudehaven, som ligger umiddelbart vest for selve stranden.

Selve stranden består hovedsageligt af sand, mens der i Staudehaven er en stor græsplæne. Rosenhaven består af rosenbede, hvor stier er flisebelagte. I vandet består bunden af fint sand og ca. 35 meter ude fra kysten er der 150 cm dybt.

## Faciliteter

- 1 badebro
- 1 iskiosk
- Toiletter
- Restaurant
- Lystbådehavn

## Strømforhold

Øresund er et smalt havområde, hvor den øverste del af vandsøjlen er præget af nord-gående strømningsretninger fra Østersøen, mens strømninger fra Kattegat typisk findes i den dybere del af vandsøjlen. Strømhastighederne er generelt lave. En del af strømvariationen skyldes tidevand, som dog er svagt i Øresundsområdet. Forskellen mellem høj- og lavvande er mindre end 20 cm.

## Saltholdighed

Saltholdigheden varierer typisk mellem 8 og 22 promille. Vandet i Øresund stammer fra enten Østersøen, hvor saltholdigheden er lav (ca. 10 promille), eller fra Kattegat, hvor saltholdigheden er højere (ca. 25 promille). Fronten mellem de to vandmasser flytter sig frem og tilbage, og kan ligge både nord for Øresund, i Øresund eller syd for Øresund.

## Temperatur

Badevandstemperaturen i badesæsonen varierer mellem ca. 10 – 20 grader.

# Påvirkninger af badevandskvaliteten

## Kortvarige forureninger

Den primære kilde til kortvarige forureninger af Hellerup Strand skyldes hovedsageligt overløb (aflastninger) fra spildevandssystemer med coliforme bakterier. Længs Øresundskysten ligger en række overløb fra Gentofte spildevandssystem, som aflaster til havet under kraftig regn. Under visse vind- og strømforhold kan overløb påvirke badevandskvaliteten inde ved kysten. Det er meget forskelligt hvor store mængder, der aflastes fra overløbene og hvor hyppigt det sker.

De nærmeste overløb er U17, der ligger 100 m nord for stranden og U19, der ligger 250 m syd for stranden. Aflastning fra disse overløb sker statistisk set mellem 1 og 3 gange årligt.

Andre overløb beliggende nord og syd for stranden kan også påvirke badevandskvaliteten, afhængig af mængder samt vejr- og strømforhold. Fra nabokommunerne København og Lyngby-Taarbæk kan kilder påvirke badevandskvaliteten ved Hellerup Strand. Vejr- og strømforhold er afgørende for om det sker og hvor kraftig påvirkningen vil være.

## Afhjælpende tiltag

Kommunen og forsyningsselskabet Novafos arbejder løbende på at etablere systemer, der skal reducere mængden af aflastet spildevand til Øresund. Dette sker bl.a. ved at separere regnvand fra spildevand.

Ved observation af akut forurening kontaktes Gentofte Kommunes Natur og Miljøafdeling på tlf. nr.: 39 98 85 75 (mandag-tirsdag: 8-15, onsdag: 8-13, torsdag: 11-18 og fredag: 8-14).

Uden for almindelig arbejdstid kan Miljøvagten kontaktes på 39 98 89 50. Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside: [www.gentofte.dk](http://www.gentofte.dk)

## Varsling af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet

Vi henviser altid til badevandsudsigten, hvor badevandskvaliteten for Gentofte badesteder løbende opdateres og varsles. Du kan se Badevandsudsigten på app'en 'Badevand' og på [www.badevand.dk](http://www.badevand.dk).

Varslingen viser badevandskvaliteten for den aktuelle dag og 3 dage frem. Varslingen er baseret på overløbsinformationer fra Gentofte og nabokommunernes spildevandssystemer samt data om bl.a. vejr- og strømforhold.

I situationer med fx fæcale forureninger, blågrønalger, andet fytoplankton og makroalger eller kemiske forureninger, hvor kommunen fraråder badning, varsles dette via skiltning på stranden samt på Gentofte Kommunes hjemmeside.

## Andre årsager til forringelser

### Risiko for opblomstring af blågrønalger

Risikoen for ophobning af blågrønalger (cyanobakterier) og andre plankton alger er generelt lille. Dog kan der i enkelte år forekomme høje koncentrationer i juli - august. Risikoen er specielt høj i perioder med højtryk og udgående strøm fra Østersøen. Under en blågrønalgeopblomstring

frarådes det at lade børn og husdyr komme i kontakt med vandet. Risikoen for opblomstring af andet planteplankton end blågrønalger er lille.

#### **Risiko for større opskyl af tang og pollen**

Der er risiko for opskyl af tang, makroalger og ålegræs i badesæsonen. Desuden kan der periodisk ses pollen på vandoverfladen, som giver et gulligt udseende.

#### **Brandmænd**

Brandmanden er almindeligt forekommende i Danmark, og forekommer hovedsageligt i sommerhalvåret. Kommer man i fysisk kontakt med en brandmand, udsender den en gift som kan være forholdsvis smertefuld. Brandmanden er sædvanligvis ikke direkte farlig, men kan være et ubehageligt bekendtskab.

#### **Fjæsing**

Fjæsingen er en op til 50 cm lang bundlevende fisk, som har giftpigge ved gæller og på ryggen. Bliver man stukket frigives en gift som kan give feber, kvalme, hovedpine og svimmelhed. I alvorlige tilfælde kan man få krampes og åndedrætsbesvær. Det er dog meget sjældent at der forekommer tilfælde med badende, der bliver stukket.

#### **Kemiske forureninger**

Der er ingen gamle depoter eller lignende i nærheden af badevandet, der kan udgøre en risiko for udsivning af kemiske forureninger. Kemiske forureninger kan opstå ved uheld som f.eks. olieudslip og fra skibe.

#### **Uheld i afløbssystemet og brud på kloakrør**

Uheld i afløbssystemet eller brud på kloakrør kan give uforudsete forureninger af badevandet. Forureninger forårsaget af sådanne uheld eller brud sker sjældent.

#### **Andre sundhedsfarlige gener**

Kommunen har ikke kendskab til andre påvirkninger som kan medføre sundhedsskadeligt badevand.

# Badevand og lovgivning

Badevand reguleres af EU's badevandsdirektiv, som er implementeret i dansk lovgivning, senest ved Bekendtgørelse 917 af 27 juni 2016.

## Klassificering af badevand

Badevandskvalitet klassificeres efter dansk lovgivning i én af fire mulige kategorier: Ringe, Tilfredsstillende, God og Udmærket, hvor Udmærket er den bedste badevandskvalitet. Klassificeringen sker på baggrund af indholdet af bakterier i fastsatte prøvetagninger det forløbne år og de tre foregående år.

## Regelmæssig kontrol af badevandskvalitet

I badesæsonen (1. juni til 15. september) udtager kommunen prøver til kontrol af badevandskvaliteten og tidsplan for prøvetagning kan ses på kommunens hjemmeside: [www.gentofte.dk/badevand](http://www.gentofte.dk/badevand).

## Revision af badevandsprofil

Denne badevandsprofil er opdateret i 2025 med mindre fejlrettelser samt information om seneste klassifikation af badevandet. Ifølge Badevandsbekendtgørelsen skal badevandsprofilen for en strand, som er klassificeret som Udmærket kun gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til God, Tilfredsstillende eller Ringe samt hvis der sker ændringer, som menes at kunne påvirke vandkvaliteten på badestedet.

# Praktisk information

## Ansvarlig myndighed

Gentofte Kommune  
Natur og Miljø  
Bernstorffsvej 161  
2920 Charlottenlund  
Tlf. nr.: 39 98 85 75

## Åbningstider

Mandag-tirsdag: kl. 8.00-15.00  
Onsdag: kl. 8.00-13.00  
Torsdag: kl. 11.00-18.00  
Fredag: kl. 8.00-14.00

## Læs mere

Gentofte Kommune:  
[www.gentofte.dk/badevand](http://www.gentofte.dk/badevand)

Badevandsudsigt for Nordlige Øresund:  
[www.badevand.dk](http://www.badevand.dk)

Badevand App: Google Play eller App store



