

Strand ved Kgl. Opfostringshus



	Information – Her står du Information Information		Prøvetagningspunkt Sampling point Entnahmestelle
	Udløb fra å eller overløb Stream outlet Strom steckdose		Busstop Bus stop Bushaltestelle
	Badestrand Beach Strand		Parkeringsplads Parking Parkplatz
	Livredningsudstyr Life saving equipment Lebensrettungsaussteuer		

Badevandsprofil

Opdateret januar 2026



Beliggenhed og udbredelse	Nordre Strandvej 110 Længde ca. 160 m og bredde ca. 40 m	
Badevandskvalitet og Kontrolovervågning	 Badevandskvaliteten er udmærket Udmærket God Tilfredsstillende Ring	Station nr. 283 (5 prøver i 2026) Badevandskvaliteten er Udmærket (Resultatet er baseret på målinger fra de 4 seneste sæsoner)

Beskrivelse af vand og bundforhold

Fysiske forhold	- Tydelig revledannelse - Risiko for høje bølger 2 m dybt ca. 200-260 m fra kysten
Hydrologiske forhold	Dominerende strømretning er fra V mod Ø
Morfologiske forhold	Sandbund med større sten ved kysten
Salinitet	Brakvand (1,8-2,3‰)
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)	Forekommer aldrig eller sjældent
Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton	- Områder med makroalger - Opblomstring af fytoplankton forekommer aldrig eller sjældent

Mulige forureningskilder og vurdering af disse

Regnvandsudløb	Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen)
Opland og bagland	Nordlige Teglstrup Hegn
Varsling af risiko for overløb	Badevandsudsigten - http://badevand.dk/

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Fysiske forhold	Strandkant er sand iblandet større sten
Badebro	Nej
Livredder	Nej, men 1 redningspost
Handicapfaciliteter	Nej
Parkeringspladser	Ja, nogle få
Offentlig transport	
Andet	Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9

Yderligere information

Ejer	Naturstyrelsen	
Kontakt	Helsingør Kommune: 49 28 28 28	
Hjemmeside	www.helsingor.dk	