

Badevandsprofil

Stillinge Strand



Badevandsprofil for Stillinge Strand i Slagelse Kommune

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Slagelse
Stationsnr.	004F
Stationsnavn	Stillinge Strand
DKBW navn	Stillinge Strand
Hydrologisk reference	M
UTM X	639398
UTM Y	6146193
Referencenet	Euref 89
UTM-zone	32

Ansvarlig myndighed

Slagelse Kommune


Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse Kommune

www.slagelse.dk

teknik@slagelse.dk

Tlf. 58 57 36 00



0 50 100 m

Vanddybder

— > 5,0 m
— 4,0 m
— 3,0 m
— 2,0 m
— 1,0 m

Strand

Signaturforklaring



Kontrolpunkt



Handicapfaciliteter



Redningspost



Parkering



Førstehjælpsudstyr



Toiletter



Varsling ved forringet badevandskvalitet

Klassifikation

Badevandskvaliteten er klassificeret som udmærket.



Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet.


Krav til de enkelte kategorier er fastlagt i Badevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 917 af 27. juni 2016).

Geografiske forhold

Stillinge Strand ligger på den åbne kyst orienteret mod vest, og er en sandstrand med fint sand og småsten i havstokken. Stranden er mellem 25 og 50 meter bred og ca. 310 meter lang (se oversigtskortet) og beplantningen består af klitvegetation med grønsvær mod baglandet. Havbunden ud til ca. 2 meters dybde består af sand uden tang og sten. Der revledannelse med første revle mellem ca. 80 og 100 meter fra kysten.

Havdybden ved stranden er forholdsvis lille. Der er mellem 180 og 225 meter ud til 2 meters dybde. Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold. De generelle angivelser af dybder skal derfor tages med forbehold.

Vandet er klassificeret som saltvand. Strømretningen er målt 30 gange i perioden 2023-2025 af det akkrediterede analyselaboratorium i forbindelse med standardanalyserne. Den dominerende strømretning ved stranden er fra nord (27 % af målingerne). Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem strømretning og forøget forurening.



Figur 1. Strømretning (fra, %), Stillinge Strand.

Baglandet ved stranden udgøres primært af sommerhuse og agerjord. Ca. 2,3 km øst for stranden ligger landsbyen Kirke Stillinge.

Adgangsforhold

Stranden ligger ud til Musholm Bugt/Storebælt. Der køres til stranden ad Stillingevej og Stillinge Strandvej, der leder til parkeringsplads 480 meter fra stranden. Fra parkeringspladsen leder Stillinge Strandvej til stranden. Ca. 50 meter fra stranden findes toiletter. Der er adgang for handicappede på stranden. Slagelse Kommune har ikke opstillet badebro ved stranden.

Ved toiletbygningen, på modsatte side af vejen er der opstillet informationstavle, hvor Slagelse Kommune vil varsle i tilfælde af forringet badevandskvalitet. Yderligere informationer om varslingen findes på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk. Ved infotavlen findes også 1. hjælps kit og skraldespande.

Stranden er desuden en Blå Flag Strand, og information herom er ligeledes placeret ved samme parkeringsplads.

Gode baderåd

- Se efter, om der er information, som fraråder badning.
- Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med vand.
- Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
- Lad ikke børn og dyr lege i havskum.
- Bad ikke ved kraftigt skum i vandet.
- I tilfælde af ekstremregn fraråder Slagelse Kommune badning 3 døgn herefter.

Kilder til fækal forurening

Vandløb

Bildsø Å

Stillinge Strand ligger ca. 2 km syd for Bildsø Å's udløb. Ifølge Kommunens oplysninger føres der flere steder markdræn til Bildsø Å, ligesom det ikke kan udelukkes, at der ledes urensset eller dårligt rensset spildevand til åen fra ejendomme i det åbne land. Ifølge Spildevandsplan 2024-2031, vil ejendomme der udleder mere end 750 meter fra et åbent vandløb, ikke blive pålagt at etablere en lokal renseløsning.

Det kan derfor ikke udelukkes, at udledninger fra disse ejendomme påvirker vandløbenes tilstand.

Landsbyen Bildsø er fælleskloakeret. Spildevandet renses mekanisk og ledes til en stor bundfældningstank, før det gennem drænen ledes til Bildsø Å. Ifølge Spildevandsplanen 2024-2031, skal der spildevandskloakeres i Landsbyen Bildsø i 2025-2026. I fælleskloakerede områder vil der altid være risiko for overløbshændelser i forbindelse med ekstrem regn. Slagelse Kommune har ikke data til rådighed for hyppigheden af disse hændelser.

Der er kilder til fækal forurening af Bildsø Å, som kan have væsentlig indflydelse på badevandskvaliteten nær åens udløb. Udløbet befinder sig dog relativt langt fra badeområdet og den fremherskende strømretning er fra syd, hvilket betyder, at vandet fra åen vil blive ført væk fra badeområdet. Det vurderes, at påvirkningen af badevandskvaliteten ved Stillinge Strand af vand fra Bildsø Å er lille.

Støvlebæk

Stillinge Strand ligger ca. 900 m nord for Støvlebæk's udløb. Ifølge Kommunens oplysninger føres der flere steder markdræn til Støvlebæk, ligesom det ikke kan udelukkes, at der ledes urensset eller dårligt rensset spildevand til bækken fra ejendomme i det åbne land. Ifølge Spildevandsplanen skal der sendes påbud om forbedret spildevandsrensning ud til ejendomme i oplandet til Støvlebæk.

Det vurderes samlet set, at der er kilder til fækal forurening af Støvlebæk, som kan have væsentlig indflydelse på badevandskvaliteten nær åens udløb. Det vurderes, at påvirkningen af badevandskvaliteten ved Stillinge Strand af vand fra Støvlebæk er moderat.

Tude Å

Tude Å har sit udløb ca. 5,3 km syd for Stillinge Strand. Til brug for badevandsprofilerne er der anvendt data for den nederste del af Tude Å, altså tættest på udløbet.

Ifølge Kommunens oplysninger føres der flere steder markdræn til Tude Å, ligesom det ikke kan udelukkes, at der ledes urensset eller dårligt rensset spildevand til renden fra ejendomme i det åbne land. Ifølge Spildevandsplanen 2024-2031 vil der ikke blive givet påbud, til ejendomme i det åbne land, der er beliggende mere end 750 meter fra et åbent vandløb, og som udleder urensset spildevand.

Den nedre del af Tude Å modtager, via Vårby Å, vand fra Gl. Forlev landsby, hvor ejendommene ifølge Kommunens oplysninger leder direkte til recipient efter mekanisk rensning. Gl. Forlev skal ifølge Spildevandsplanen spildevandskloakeres i perioden 2024-2025.

Tude Å modtager desuden vand fra Slagelse Renseanlæg via Skidenrenden. Der er risiko for overløb og fækal forurening fra rense-anlægget i forbindelse med ekstremregn.

Der er kilder til fækal forurening af Tude Å, som kan have væsentlig indflydelse på badevandskvaliteten nær rendens udløb. Det vurderes, at påvirkningen af badevands-kvaliteten ved Stillinge Strand af vand fra Tude Å er lille.

Baglandet

Landsbyen Kirke Stillinge er spildevands-kloakeret og i et enkelt område fælleskloakeret. Spildevandet føres i en transportledning til renseanlæg ved Slagelse. Der er etableret overløb på kloakledningen tæt på dræn, som ledes til Støvlebæk.

Sommerhusområdet Stillinge Strand er spildevandskloakeret.

Det vurderes, at der er risiko for kortvarige forureninger af badevandet ved Stillinge Strand, særligt i forbindelse med ekstremregn. Slagelse Kommune arbejder på at skaffe viden om hyppigheden af ekstremregn og sammenhængen med kortvarige forureninger.

Badende ved stranden bør altid være opmærksom på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med f.eks. uheld fra lystbåde, gylletanke og kloakledninger.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Risiko for blågrønalger

Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden vurderes at være lav.

Opblomstring af blågrønne alger kan altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsstoffer i vandet. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet.

Alger kan producere giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med højt indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om opblomstring af alger, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Risiko for tang

Der er altid risiko for opskylning af tang i vandkanten ved stranden. Strømforholdene er imidlertid så gunstige, at den oftest skylles ud igen efter få dage. Slagelse Kommune fjerner dog regelmæssigt opskyllet tang fra stranden i badevandssæsonen.

Det frarådes at bade i nærheden af store mængder opskyllet tang, ligesom børn heller ikke bør lege i nærheden. Dette skyldes, at der kan dannes giftstoffer i rådende tang, og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Risiko for planktonvækst

Plankton kan ophobes i skaldyr og medføre madforgiftning, hvis de spises, eller de kan angribe fisk og forårsage fiskedød. I Danmark er der ikke påvist giftige plankton i de åbne områder, og normalt giver plankton ikke anledning til sygdom ved badning.

Havskum

Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler, at man undgår kontakt med havskum. Der kan være forekomster af PFAS i havskummet, da nogle typer af PFAS, kan opkoncentreres i overgangen mellem vand og luft, som havskum er. Skulle du alligevel komme i kontakt med havskum, bør du vaske området med rent vand.

Forvaltningsforanstaltninger

Ved eventuelle uheld på renseanlæg kontaktes den badevandsansvarlige, som efterfølgende informerer offentligheden.

Der føres tilsyn med Stillinge Strand med prøveudtagninger 10 gange om året.

Anden forurening m.v.

Glasskår, affald, kemiske forureninger (herunder olieudslip) kan lejlighedsvis forekomme ved stranden. Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk.

Badegæster opfordres til at kontakte Slagelse Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til problemer.

Kontakt os på en af følgende måder:

- Tlf.: 58 57 36 00
- Hjemmesiden: www.slagelse.dk
- Appen "giv et praj"

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet i november 2019 og senest revideret december 2025.
Badevandets klassifikation revideres hvis status ændres.



Slagelse Kommune
Teknik, Plan og Erhverv
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

www.slagelse.dk

Forår 2026
Redaktion: Madeleine Williams
Design: Formidling, Geo og Grafik/THH
Tryk: Slagelse Kommune

