

Badevandsprofil

Granskoven Strand



Badevandsprofil for Granskoven Strand i Slagelse Kommune

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Slagelse
Stationsnr.	007F
Stationsnavn	Granskoven Strand
DKBW navn	Granskoven Strand
Hydrologisk reference	M
UTM X	634118
UTM Y	6134833
Referencenet	Euref 89
UTM-zone	32

Ansvarlig myndighed

Slagelse Kommune


Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse Kommune

www.slagelse.dk

teknik@slagelse.dk

Tlf. 58 57 36 00



0 50 100 m



Vanddybder

— > 5,0 m

— 4,0 m

— 3,0 m

— 2,0 m

— 1,0 m

Strand



Signaturforklaring



Kontrolpunkt



Redningspost



Parkering



Førstehjælpsudstyr



Toiletter



Varsling ved forringet badevandskvalitet

Klassifikation

Badevandskvaliteten ved Granskoven Strand er klassificeret som udmærket.



Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet.

Krav til de enkelte kategorier er fastlagt i Badevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 917 af 27. juni 2016).


Geografiske forhold

Granskoven Strand er opdelt i tre partier og ligger tilbagetrukket fra den åbne kyst i læ af havneanlæg. To nordlige partier af stranden ligger indenfor havneanlæg, mens det sydlige parti ligger mere eksponeret.

Stranden er orienteret mod sydvest og er en sandstrand med indslag af sten i de to nordlige partier. Den er mellem 5 og 35 ca. 620 meter lang. Beplantningen består af grønsvær. Stranden afgrænses mod baglandet af sommerhuse og campingplads.

Havbunden ud til ca. 2 meters dybde består af sand. Havdybden ved stranden er forholdsvis lille. Der er mellem 110 og 160 meter ud til 2 meters dybde. Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold. De generelle angivelser af dybder skal derfor tages med forbehold. Vandet er klassificeret som saltvand.

Strømretningen er målt 30 gange i perioden 2023-2025 af det akkrediterede analyselaboratorium i forbindelse med standardanalyserne. Den dominerende strømretning ved stranden er fra nordvest (29 % af målingerne). Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem strømretning og forøget forurening.



Figur 1. Strømretning (fra, %), Granskoven Strand.

Baglandet ved stranden udgøres primært af bebyggelse.

Adgangsforhold

Der køres til stranden ad Revvej og parkeres ved indgang til området. Fra parkeringspladsen leder en grusvej til stranden. Slagelse Kommune har opstillet badebro ved stranden.

Ved indgang til strandområdet er der opstillet informationstavle, hvor Slagelse Kommune vil varsle i tilfælde af forringet badevandskvalitet. Yderligere informationer om varslingen findes på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Stranden er desuden en Blå Flag Strand og information ligeledes placeret ved parkeringspladsen.

Gode baderåd

- Se efter om der er information, som fraråder badning.
- Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med vand.
- Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
- Lad ikke børn og dyr lege i havskum.
- Bad ikke ved kraftigt skum i vandet.
- I tilfælde af ekstremregn fraråder Slagelse Kommune badning 3 døgn herefter.

Kilder til fækal forurening

Vandløb

Der er ingen vandløb i nærheden af Granskoven Strand

Baglandet

Granskoven er et fritidshusområde, mange ejendomme er ifølge oplysninger fra BBR tilsluttet samletank, mens godt halvdelen figurerer uden afløb.

Boligområdet ved Revvej, syd for Granskoven Strand er tilsluttet offentlig kloak, i form af separat system for regnvand og spildevand. Der er ikke umiddelbart risiko for overløbshændelser, hverken ved samletanke eller separat kloakering. Der kan være tale om mere diffus forurening fra udledninger længere væk, der kan give anledning til fækal forurening ved ekstreme regnhændelser.

Det vurderes, at der er risiko for kortvarige forureninger af badevandet ved Granskoven Strand. Slagelse Kommune arbejder på at skaffe viden om hyppigheden af ekstremregn og sammenhængen med kortvarige forureninger.

Badende ved stranden bør altid være opmærksom på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med f.eks. uheld fra lystbåde, gylletanke og kloakledninger.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Risiko for blågrønalger

Risikoen for opblomstring af blågrønne alger ved stranden vurderes at være lav.

Opblomstring af blågrønne alger kan altid forekomme. Særligt i forbindelse med længerevarende perioder med varme og næringsstoffer i vandet. Opblomstringen er oftest meget pludselig og ses tydeligst som en misfarvning af vandet.

Alger kan producere giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne ved f.eks. at bade i eller sluge vand med højt indhold af alger. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten og misfarvning af vandet. Alger kan have forskellige farver.

Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om opblomstring af alger, vil kommunen varsle om dette ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk

Risiko for tang

Der er altid risiko for opskylning af tang i vandkanten ved stranden. Strømforholdene er imidlertid så gunstige, at den oftest skylles ud igen efter få dage.

Det frarådes at bade i nærheden af store mængder opskyllet tang, ligesom børn heller ikke bør lege i nærheden. Dette skyldes, at der kan dannes giftstoffer i rådende tang, og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Risiko for planktonvækst

Plankton kan ophobes i skaldyr og medføre madforgiftning, hvis de spises eller de kan angribe fisk og forårsage fiskedød. I Danmark er der ikke påvist giftige plankton i de åbne områder, og normalt giver plankton ikke anledning til sygdom ved badning.

Havskum

Styrelsen for patientsikkerhed anbefaler, at man undgår kontakt med havskum. Der kan være forekomster af PFAS i havskummet, da nogle typer af PFAS, kan opkoncentreres i overgangen mellem vand og luft, som havskum er. Skulle du alligevel komme i kontakt med havskum, bør du vaske området med rent vand.

Forvaltningsforanstaltninger

Ifølge Slagelse Kommunes spildevandsplan 2024-2031, vil der ske en kloakering af ukloakerede ejendomme ved Granskoven, i perioden 2027-2031.

Der føres tilsyn med Granskoven Strand med prøveudtagninger 10 gange om året.

Anden forurening mv.


Glasskår, affald, kemiske forureninger (herunder olieudslip) kan lejlighedsvis forekomme ved stranden. Hvis Slagelse Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltene ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: www.slagelse.dk.

Badegæster opfordres til at kontakte Slagelse Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.
Kontakt os på en af følgende måder:

- Tlf.: 58 57 36 00
- Hjemmesiden: www.slagelse.dk
- Appen "giv et praj"

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet i november 2018 og seneste revideret i november 2025.
Badevandets klassifikation revideres, hvis status ændres.



Figur 2. Granskoven Strand og det nære bagland.

Slagelse Kommune
Teknik, Plan og Erhverv
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

www.slagelse.dk

Forår 2026
Redaktion: Madeleine Williams
Design: Formidling, Geo og Grafik/THH
Tryk: Slagelse Kommune

