


Espergærde Strand

Friluftsrådet
Scandiagade 13
DK-2450 København SV
Telefon: +45 33 79 00 79
Email: bf@friluftsradet.dk
www.blaaflag.dk



	Kort - Blå Flag strand	www.blaaflag.dk
	Map - Blue Flag beach	www.blueflag.global
	Karte - Blaue Flagge Badestelle	www.blaue-flagge.de

	Blå Flag strand Blue Flag beach Blaue Flagge Badestelle		Information – Her står du Information Information
	Førstehjælpsudstyr i sæsonen (kl 10.00-18.00) First aid equipment Einrichtungen für erste Hilfe		Livredder 27/6 – 9/8 (kl 10.00-18.00) Lifeguard Rettungsschwimmer
	Parkeringsplads Parking Parkplatz		Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9 Dogs not allowed Hunde nicht erlaubt
	Badebro Jetty Anlegesteg		Prøvetagningspunkt Sampling point Entnahmestelle
	Kørevej for handicappede Path for disabled people Weg der Behinderung		Handicap parkering Disabled parking Behindertenparkplätze
	Bus stop Bus stop Bushaltestelle		Handicaptoliet i sæsonen (kl 10.00-18.00) Toilet for disabled people Toilette für Behinderte
	Skraldespande Litter bins Ordnung für Abfälle		Livredningsudstyr Life saving equipment Lebensrettungsaussteuer
	Affaldssortering Separating Waste Abfallrennung		Ingen nødtelefon - Mobilsignal: ☺ No emergency phone – Mobile signal: ☺ Keine Notruftelefon – Mobile Signal: ☺

Badevandsprofil

Opdateret januar 2026



Beliggenhed og udbredelse	Lige syd for Espergærde Havn Længde ca. 180 m og bredde 70 m	
Badevandskvalitet og Kontrolovervågning	 Badevandskvaliteten er udmærket ★★★ Udmærket ★★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe	Station nr. 305 (20 prøver i 2026) Badevandskvaliteten er Udmærket (Resultatet er baseret på målinger fra de 4 seneste sæsoner)

Beskrivelse af vand og bundforhold

Fysiske forhold	- Ingen risiko for revledannelse - Ingen kraftig strøm på lavt vand 2 m dybt ca. 40-100 m fra kysten
Hydrologiske forhold	Dominerende strømretning er fra S mod N
Morfologiske forhold	Sandbund
Salinitet	Brakvand (1,8-2‰)
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)	Kan forekomme i sjældne tilfælde ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr (se efter information der fraråder badning)
Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton	Forekommer sjældent

Mulige forureningskilder og vurdering af disse

Spildevandsoverløb	Renset spildevand udledes nord for området ca. 600 m ude, og vil kun ved særligt ugunstige vind- og strøm forhold kunne føres ind til stranden med kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2 dage efter hændelsen).
Opland og bagland	Espergærde, Kvistgård og sydlige del af Egebæksvang Skov
Varsling af risiko for overløb	Badevandsudsigten - http://badevand.dk/

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Fysiske forhold	Sandstrand med bagved liggende klitareal
Badebro	Ja, en Espergærdebro
Livredder	I skolernes sommerferie mellem 10.00-18.00 Livredningstjenesten - https://dnl.dk/
Handicapfaciliteter	P-plads, toilet, kørebelægning til bro samt to platforme langs kørebelægningen, Badekørestol kan lånes hos livredderne.
Parkeringspladser	Få pladser ved Espergærde Havn
Offentlig transport	Kystbanen til Espergærde Station og Bus 388
Andet	- Hunde ikke tilladt i perioden 1/6-15/9 - Bålplads

Yderligere information

Ejer	Naturstyrelsen	
Kontakt	Helsingør Kommune: 49 28 28 28	
Hjemmeside	www.helsingor.dk	