
Badevandsprofil for Vesterø, Kongevejen og Syd for Vesterø Havn

Ansvarlig Myndighed

**Læsø Kommune
Doktorvejen 2
9940 Læsø**

Telefon: 9621 3000

www.laesoe.dk

Medlemsstat	Danmark	
Kommune	Læsø Kommune	
DKBW nr.	DKBW837 og DKBW833	
Stations nummer	5 og 1	
Stations navn	Vesterø, Kongevejen	
DKBW navn (kort)	VESTEROE, KONGEVEJEN SYD FOR VESTEROE HAVN	
Hydrologisk Reference	M301	
UtmX	615197	615787
UtmY	6350642	6351742
Reference net	EUREF89	
UTM zone	32	

Beskrivelse af badestranden og badevandet

Beskrivelse af badestranden og badevandet	▪ Badevandsprofilet dækker en udstrækning på ca. 2 km ▪ Sandstrand med sten og sandbund. ▪ Strandens bredde varierer fra ca. 5 til 30 meter. ▪ Vanddybden er ca. 0,5 meter 50 meter ude og ca. 1,5 meter 75 meter ude i den sydlige del af området. ▪ <u>Dybdeforholdene langs sandede kyster er imidlertid generelt meget variable på grund af tidevand, strøm og vejrforhold. De generelle angivelser af dybder skal tages med forbehold.</u> ▪ Vandet er salt. ▪ Vandstrømmen er svag til stærk og fra skiftende retninger; men overvejende fra syd. ▪ Vandet er klart (over 1 meters sigtedybde) Der er meget få eller ingen alger. Der er ingen blågrønalger. ▪ Stranden ved Kongevejen er meget børnevenlig pga. de lave vanddybder
Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og eventuelle kortvarige forureninger	Ingen kendte forureningskilder direkte i området Vesterø spildevandsanlæg har udløb 600 m nordøst for stranden, på den anden side af havnen. Der er et nødoverløb fra kloakledningen med udløb ved starten af den sydlige havnemole.

Klassifikation af badevandet

Badevandet ved Vesterø, Kongevejen er klassificeret som:

Udmærket Kvalitet

Badevandet Syd for Vesterø Havn er klassificeret som:

Udmærket Kvalitet

Følgende klassifikationer er mulige:

- Udmærket kvalitet
- God kvalitet
- Tilfredsstillende kvalitet
- Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af data fra perioden 2022-2025.

Badevandskvalitet	2022	2023	2024	2025
Vesterø, Kongevejen	God kvalitet	God kvalitet	Udmærket kvalitet	Udmærket kvalitet
Syd for Vesterø Havn	Udmærket kvalitet	Udmærket kvalitet	Udmærket kvalitet	Udmærket kvalitet

Kravværdier for E.coli og enterokokker pr. 100 ml i kystvande if. BEK 917 af 27/06/2016

Parameter	Udmærket kvalitet	God Kvalitet	Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL)	100 ¹	200 ¹	185 ²
Escherichia coli (cfu/100 mL)	250 ¹	500 ¹	500 ²

1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen.

2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen.

Badevandsprofilen er udarbejdet 23. juni 2026.

Badevandsprofilen skal revideres, gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe
Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i april/maj måned.

Oversigtskort

