

Højstrup Strand



	Information – Her står du Information Information		Prøvetagningspunkt Sampling point Entnahmestelle
	Skraldespande Litter bins Ordnung für Abfälle		Busstop Bus stop Bushaltestelle
	Badestrand Beach Strand		

Badevandsprofil

Opdateret januar 2026



Beliggenhed og udbredelse	Nordre Strandvej mellem nr. 54B og 56 Længde ca. 160 m og bredde ca. 25-40 m	
Badevandskvalitet og Kontrolovervågning	 Badevandskvaliteten er udmærket ★★★ Udmærket ★★ God ★ Tilfredsstillende — Ringe	Station nr. 291 (5 prøver i 2026) Badevandskvaliteten er Udmærket (Resultatet er baseret på målinger fra de 4 seneste sæsoner)

Beskrivelse af vand og bundforhold

Fysiske forhold	• Udbredt revledannelse (2 revler) • Risiko for høje bølger • 2 m dybt ca. 240 m fra kysten
Hydrologiske forhold	Dominerende strømretning er fra V mod Ø
Morfologiske forhold	Sandbund
Salinitet	Brakvand (1,8-2,3‰)
Opblomstring af blågrønalger (cyanobakterievækst)	Forekommer aldrig eller sjældent
Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton	Forekommer aldrig eller sjældent

Mulige forureningskilder og vurdering af disse

Ingen kendte forureningskilder	Det udløb der ses på stranden er kun regnvand
--------------------------------	---

Beskrivelse af stranden og faciliteter

Fysiske forhold	Stenet sandstrand med bagved liggende græsareal
Badebro	Nej
Livredder	Nej
Handicapfaciliteter	Nej
Parkeringspladser	Nej
Offentlig transport	Lokalbanen til Højstrup Station
Andet	• Hunde i snor tilladt i perioden 1/4-30/9 • Borde og bænke

Yderligere information

Ejer	Helsingør Kommune	
Kontakt	Helsingør Kommune: 49 28 28 28	
Hjemmeside	www.helsingor.dk	